

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość TRĄBKİ
1. Nazwa KANTOR/DOM ADMINISTRATORA Z ZESPOŁU HUTY SZKŁA „CZECHY”	2. Czas powstania I. 40. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			4. Adres/lokalizacja Osadnicza 10 (dł. nr 12) 08-440 Trąbki Nr ewid. działki: 418/24 obręb: Trąbki Współrzędne geograficzne: N 51°56'55.4" E 21°35'40.8" 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat garwoliński gmina Pilawa 6. Formy ochrony



1. Widok od północnego wschodu.



2. Mapa z lokalizacją obiektu.

8. Historia, opis i wartości

Kalendarium:

- I. 40. XIX w. – wzniesienie budynku mieszkalno-administracyjnego w zespole fabrycznym huty „Czechy”, należącym do Ignacego Hordliczki. Część pomieszczeń zajmował kantor fabryczny, w pozostałej znajdowały się mieszkania pracowników wyższych rangą;
- I. 1921-1939 – budynek zaadaptowano na szkołę powszechną, dokonując zapewne częściowego przekształcenia układu wnętrza;
- 3 ćw. XX w. – wymiana pokrycia dachowego;
- po 1967 r. – w elewacjach bocznych i tylnej dostawiono murowane przedsionki, wymieniono większość stolarki, powiększono otwory okienne w elewacji frontowej. Obiekt był wykorzystywany przeważnie na cele mieszkalne;
- k. XX w. – budynek zaadaptowano na urząd pocztowy i punkt apteczny, wymieniono większość stolarki.

Dom położony w zachodniej części miejscowości, naprzeciwko dawnego wjazdu do huty przy ul. Osadniczej, usytuowany po płd. stronie ulicy, kalenicowo do drogi. Murowany z cegły ceramicznej na kamiennym fundamencie, otynkowany. Wieżba dachowa drewniana (konstrukcja nierozpoznana – brak dostępu), pokrycie z falistych płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu), wtórne. Stropy drewniane z podsufitką. Posadzki cementowe oraz podłogi drewniane, deskowe na legarach. Schody zewnętrzne betonowe. Stolarka wtórna, w większości współczesna. Na poddaszu drewniane okna ościeżnicowe, pozostałe z PCW, zespolone. Drzwi drewniane, płycinowe oraz ramowo-płycinowe z PCW, częściowo przeszklone. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, nakryty dachem naczółkowym. W narożnikach od płn.-zach. i płn.-wsch. oraz na osi od płd. dostawione prostokątne dobudówki. Wnętrze o dwutraktowym układzie, z korytarzem na osi (dawn. przelotową sienią). Elewacje gładko opracowane. Elewacja frontowa (płn.) i tylna (płd.) pięciosiowe, elewacje boczne (szczytowe) dwuosiowe. Wejścia w elewacjach bocznych oraz w elewacji tylnej poprzedzają przedsionki nakryte jednopołaciowymi daszkami. Otwory okienne i drzwiowe o prostokątnym wykończeniu.

Budynek dawnego kantoru fabrycznego w Trąbkach jest ważnym dokumentem kultury materialnej gminy Pilawa. Posiada wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część założenia fabrycznego huty „Czechy”. Stanowi element jednego z najstarszych kompleksów budynków robotniczych w woj. mazowieckim, a także istotny składnik układu przestrzennego miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania określa się w skali punktowej na 3 – dostateczny.

Budynek utrzymał historyczny gabaryt. Bryła, kompozycja elewacji oraz dyspozycja wnętrza przekształcone. Istnieje możliwość odtworzenia oryginalnej formy obiektu w oparciu o ikonografię oraz badania architektoniczne i konserwatorskie.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

mgr Iwona Bartnik
31.07.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków