

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość TRĄBKİ
1. Nazwa DOM ROBOTNIKÓW Z ZESPOŁU HUTY SZKŁA „CZECHY”		2. Czas powstania ok. 1840 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres/lokalizacja
			Osadnicza 69 (d. 23) 08-440 Trąbki Nr ewid. działki: 417/46 obręb: Trąbki Współrzędne geograficzne: N 51°56'53.8" E 21°35'51.5"
			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat garwoliński gmina Pilawa 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 436/62 z 22.03.1963 r. oraz A-366 z 28.12.1984 r. jako element zespołu mieszkalno-fabrycznego Huty Szkła „Czechy” w Trąbkach

1. Widok od południowego zachodu.

2. Mapa z lokalizacją obiektu.

8. Historia, opis i wartości

Kalendarium:

- ok. 1840 r. – budowa zespołu 11 domów mieszkalnych dla robotników przy hucie „Czechy” w Trąbkach, należącej do Ignacego Horodliczki. Budynek przy ul. Osadniczej 69 był przeznaczony dla czterech rodzin, z których każda zajmowała mieszkanie złożone z kuchni i izby.
- przed 1968 r. – wymiana pokrycia dachowego z gontu na eternit;
- I. 70. XX w. – powiększenie otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- pocz. XXI w. – wymiana stolarki;
- 2021 r. – wymiana stolarki w pld.-wsch. części budynku.

Dom położony w zachodniej części miejscowości, przy ul. Osadniczej. Usytuowany w luźnej zabudowie wzdłuż alei odchodzącej na ptn.-wsch. od ulicy, szczytowo do drogi. Murowany z cegły surowej na kamiennym fundamencie, otynkowany. Więźba dachowa drewniana (konstrukcja nierozpoznana – brak dostępu), pokrycie z falistych płyt azbestowo cementowych, wtórne. Stropy drewniane. Posadzki cementowe oraz podłogi drewniane, deskowe na legarach. Stolarka wtórna, współczesna: okna zespolone z PCW, drzwi drewniane, płycinowe oraz ramowo-płycinowe. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, nakryty dachem czteropłaciowym. Wnętrze dwutraktowe o symetrycznym, amfiladowym układzie pomieszczeń, z dwiema sieniami na osi, skomunikowanymi z czterema mieszkaniami. Elewacje gładko opracowane; od ptn. i pld. dwuosiowe; od wsch. i zach. pięcioosiowe. Wejścia usytuowane na osi elewacji wsch. i zach. Otwory okienne i drzwiowe o prostokątnym wykroju.

Dawny dom mieszkalny robotników przy ul. Osadniczej 69 w Trąbkach jest ważnym dokumentem kultury materialnej gminy Pilawa. Posiada wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część założenia fabrycznego huty „Czechy”, a także istotny element układu przestrzennego miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania określa się w skali punktowej na 3 – dostateczny.

Budynek utrzymał historyczny gabaryt i bryłę. Kompozycja elewacji nieznacznie przekształcona. Istnieje możliwość odtworzenia dawnej formy w oparciu o ikonografię. Na elewacji widoczne spękania, ubytki tynku oraz ślady doraźnych napraw. Mury zawilgocone. Budynek wymaga pilnego podjęcia remontu zabezpieczającego.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

mgr Iwona Bartnik
31.07.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków i niewiązanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków