


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość TRĄBKİ
1. Nazwa HALA PRODUKCYJNA I BUDYNEK ZARZĄDU Z ZESPOŁU HUTY SZKŁA „CZECHY”		2. Czas powstania 1835 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres/lokalizacja
 			Osadnicza 57 08-440 Trąbki Nr ewid. działki: 417/62 obręb: Trąbki Współrzędne geograficzne: N 51°57'00.2" E 21°35'44.3"
			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat garwoliński gmina Pilawa 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 436/62 z 22.03.1963 r. oraz A-366 z 28.12.1984 r. jako element zespołu mieszkalno-fabrycznego Huty Szkła „Czechy” w Trąbkach

1. Widok od północnego wschodu.

2. Mapa z lokalizacją obiektu.

8. Historia, opis i wartości

Kalendarium:

- 1835 r. – budowa huty szkła w Trąbkach, wzniesionej z inicjatywy czeskiego przemysłowca Ignacego Horodliczki;
- po 1854 r. – rozwój przedsiębiorstwa pod zarządem Wilhelma i Edwarda Horodliczków. Modernizacja produkcji i liczne przekształcenia hali.
- 4 ćw. XIX w. – rozbudowa fabryki pod kierunkiem budowniczego Ludwika Jabłońskiego. Dostawienie do zachodniej części hali budynku zarządu;
- k. XIX w.-pocz. XX w. – stopniowy upadek huty prowadzący do wystawienie zakładu na licytację (1912 r.);
- 1919 r. – wznowienie produkcji jako „Spółka Akcyjna Fabryki Szkła Huta Czechy”;
- 1922 r. – hutę nabyła Spółka Akcyjna „Przemysł Szklany w Polsce”;
- po 1949 r. – przejęcie huty przez Skarb Państwa. Fabryka funkcjonowała odtąd pod nazwą „Huta Szkła Czechy”;
- l. 60-70. XX w. – remonty bieżące budynku hali obejmujące otynkowanie elewacji (po 1959 r.) oraz naprawę dachu (1978 r.);
- 1983 r. – zakończenie produkcji w hali;
- 1989 r. – budynek został sprzedany prywatnemu nabywcy;
- 1994 r. – częściowy remont z wymianą pokrycia dachowego i stolarki;
- 1 ćw. XXI w. – budynek dwukrotnie zmienił właścicieli (w 2009 r. i ok. 2020 r.). Obecnie pełni funkcje magazynowe.

Hala znajduje się w zach. części miejscowości, w głębi ogrodzonej działki położonej po póln. stronie ul. Osadniczej (ok. 130 m od ulicy); usytuowana kalenicowo do drogi. Teren od póln. ograniczony ul. Spacerową, od wsch. obsadzony drzewami, od zach. sąsiaduje z zabudową mieszkalną. Wjazd na posesję poprzedza brama z stróżówką, od wsch. przed halą znajduje się parking, od póln. mieszczą się dawne budynki magazynowe i produkcyjne. Budynek murowany z cegły ceramicznej, otynkowany. Wieżba dachowa drewniana o konstrukcji krążynowej, pokrycie z blachodachówki, wtórne. Posadzka betonowa, wylewana, schody zewnętrzne z kostki betonowej (obydwa elementy wtórne). Wieżba i stropy w części zach. nierozpoznane (brak dostępu). Stolarka różnych typów, wtórna; okna drewniane o konstrukcji ościeżnicowej i skrzynkowej oraz zespolone z PCW; drzwi drewniane, płycinowe oraz ramowo-płycinowe. Ślusarka wtórna: okna jednoskrzydłowe, wrota stalowe opierzone blachą. Hala wzniesiona na planie na planie wydłużonego, nieregularnego czworoboku o osi wzdłużnej nieznacznie odchylonej od kierunku wsch.-zach.; jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, nakryta dachem Delorme'a (tzw. krążynowym) o sferycznych połaciach od póln. i pód. przepartych rzędami doświetlających okienek; wewnątrz jednoprzestrzenne. Parterowe aneksy od póln. i pód. nakryte dachami jednopołaciowymi; wewnątrz jedno- i dwutraktowe. Ponad dach aneksu od pód. wyprowadzone dwa wysokie kominy. Przy elewacji póln. zachował się relikt komina. Budynek zarządu przylegający do hali od zach. dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym; wewnątrz trójtaktowe, podzielone na szeregi skomunikowanych ze sobą pomieszczeń. Elewacje hali i aneksów gładko opracowane. Elewacje budynku zarządu o dekoracji lizenowo-ramowej, z otworami okiennymi zwieńczonymi nadprożami w formie łuków odcinkowych.

Hala produkcyjna huty szkła jest ważnym dokumentem kultury materialnej miejscowości Trąbki i gminy Pilawa. Posiada wartość artystyczną, historyczną i naukową jako przykład architektury przemysłowej z 1 poł. XIX w., wyróżniający się unikatową bryłą i konstrukcją dachu. Pozostaje jednym z niewielu tego typu budynków w skali kraju zachowanych w stosunkowo nieznacznie przekształconej formie. Jest zarazem istotną częścią założenia fabrycznego huty „Czechy” oraz ważnym elementem układu przestrzennego Trąbek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania określa się w skali punktowej na 4 – dobry.

Budynek utrzymał historyczną bryłę, gabaryt oraz w znacznej mierze kompozycję elewacji.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

mgr Iwona Bartnik
31.07.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków