

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość TRĄBKİ
1. Nazwa DOM ROBOTNIKÓW Z ZESPOŁU HUTY CZECHY, DREWNIANY		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w. (?)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres/lokalizacja ul. Ogrodowa 3 (dawn. nr 73) 08-440 Trąbki Nr ewid. działki: 115/6 obręb: Trąbki Współrzędne geograficzne: N 51°56'58.7" E 21°35'58.1"
			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat garwoliński gmina Pilawa
1. Widok od zachodu. 2. Mapa z lokalizacją obiektu.			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Kalendarium:

- 4 ćw. XIX w. (?) – budowa zespołu 3 wielorodzinnych, drewnianych domów mieszkalnych dla robotników przy hucie „Czechy” w Trąbkach;
- XX w. - pocz. XXI w. – remonty i naprawy bieżące, wymiana pokrycia dachowego na faliste płyty azbestowo-cementowe (tzw. eternit), wymiana części stolarki oraz szalunku;
- 2023 r. – wymiana pokrycia dachowego.

Dom położony w płn.-zach. części miejscowości, u zbiegu ul. Ogrodowej i Alei Owocowej (ok. 200 m na wsch. od hali produkcyjnej huty). Usytuowany w luźnej zabudowie po płn. stronie ulicy, kalenicowo do ul. Ogrodowej.

Wybudowany z drewna (konstrukcja nierozpoznana – brak dostępu), ściany od wsch., płn. i zach. pokryte drewnianym gontem, od pld. wtórnie oszalowane. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem; nakryty dachem dwuspadowym, pokrycie z blaszanego gontu (wtórne). Od płn. usytuowana prostokątna, niska przybudówka kryta dwuspadowym daszkiem, nieznacznie przesunięta na wsch. względem osi poprzecznej budynku. Wnętrze dwutraktowe. Elewacje o asymetrycznej kompozycji. Elewacja frontowa (płd.) i tylna (płn.) ośmioosiowe, wejścia zlokalizowane na 5 osi od zach. Otwór drzwiowy w elewacji frontowej osłonięty jednopołaciowym daszkiem (element wtórny). Analogiczny daszek, wsparty na stalowej konstrukcji, osłania zachodnią część elewacji tylnej; wejście poprzedza drewniany przedsionek. Elewacje boczne dwuosiowe; pośrodku szczytu zach. umieszczona para okien doświetlających poddasze. W górnych strefach obydwu szczytów zachowały się ozdobne, ażurowe wypełnienia o motywach geometrycznych i florystycznych (zbliżone formą do dekoracji architektonicznej w tzw. stylu nadświdrzańskim). Otwory okienne i drzwiowe o prostokątnym wykroju. Okna o konstrukcji ościeżnicowej, dwuskrzydłowe, z profilowanymi opaskami oraz ramowo-płycinowymi okiennicami. Drzwi dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, pełne.

Dawny dom mieszkalny robotników przy ul. Ogrodowej 3 w Trąbkach jest ważnym dokumentem kultury materialnej gminy Piława. Posiada wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część założenia fabrycznego huty „Czechy”. Stanowi element jednego z najstarszych kompleksów budynków robotniczych w woj. mazowieckim, a także istotny składnik układu przestrzennego miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania określa się w skali punktowej na 4 – dobry.

Wskazany jest regularny monitoring stanu technicznego oraz bieżąca pielęgnacja budynku.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Iwona Bartnik

mgr Iwona Bartnik
05.01.2024 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Zbigniew Pawlak
Starszy Inspektor ochrony zabytków
ds. zabytków nieruchomych i kontroli

*dotyczy zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków