

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość TRĄBKİ
1. Nazwa DOM DYREKTORA (TZW. RZĄDCÓWKA) Z ZESPOŁU HUTY SZKŁA „CZECHY”	2. Czas powstania ok. 1840 r., k. XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 1. Widok od południowego wschodu. 2. Mapa z lokalizacją obiektu.			4. Adres/lokalizacja Osadnicza 59 08-440 Trąbki Nr ewid. działki: 417/48 obręb: Trąbki Współrzędne geograficzne: N 51°56'57.2" E 21°35'44.8" 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat garwoliński gmina Pilawa 6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 436/62 z 22.03.1963 r. oraz A-366 z 28.12.1984 r. jako element zespołu mieszkalno-fabrycznego Huty Szkła „Czechy” w Trąbkach

8. Historia, opis i wartości

Kalendarium:

- ok. 1840 r. – wzniesienie parterowego budynku w zespole fabrycznym huty szkła „Czechy”, należącym do Ignacego Hordliczki;
- k. XIX w. – nadbudowa piętra, przeznaczenie budynku na mieszkanie dyrektora zarządzającego hutą;
- po 1920 r. – część pomieszczeń zaadaptowano na mieszkania pracowników fabryki;
- ok. 1965 r. – dobudowa od płn. parterowego skrzydła mieszkalnego;
- po 1990 r. – adaptacja całości budynku na mieszkania, remont części wnętrza;
- 1 ćw. XXI w. – wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej (2004 r.), remont dolnej partii elewacji.

Dom znajduje się w zachodniej części miejscowości, na ogrodzonej działce położonej po płn. stronie ul. Osadniczej (ok. 60 m od ulicy). Jest usytuowany szczytowo do drogi, w otoczeniu starodrzewu.

Parter murowany z cegły ceramicznej, otynkowany. Piętro wybudowane z drewna (konstrukcja nierozpoznana), ściany z zewnątrz oszalowane, wewnątrz otynkowane. Więźba dachowa drewniana (konstrukcja nierozpoznana, brak dostępu), pokrycie z falistych płyt azbestowo-cementowych, wtórne. Posadzki w sieniach betonowe, wylewane; w izbach drewniane parkiety taflowe oraz podłogi deskowe. Schody zewnętrzne betonowe, schody wewnętrzne drewniane, policzkowe. Stolarka różnych typów. Na parterze wtórne okna zespolone z PCW, na piętrze zachowane okna drewniane o konstrukcji ościeżnicowej. Drzwi drewniane płycinowe (wtórne) oraz ramowo-płycinowe. Ażurowa balustrada balkonu stalowa, z elementów kutych i odlewanych.

Budynek wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Nakryty dachem dwuspadowym. Na osi od zach. prostokątna, parterowa dobudówka kryta dachem jednopołaciowym. Na przedłużeniu od płn. dostawione prostokątne, parterowe skrzydło nakryte dachem dwuspadowym. Wnętrze dwutraktowe, o asymetrycznym układzie pomieszczeń. Elewacje dolnej kondygnacji artykułowane parami pilastrów, zwieńczone profilowanym gzymsem. W kondygnacji górnej szalunek w układzie pionowym, styki desek przysłonięte listwami. Skromny detal architektoniczny ogranicza się do szczytu wypełnionego ażurową dekoracją laubzegową, profilowanych końcówek krokwi, płatwi i wspierających je konsol oraz ozdobnie wyciętych końcówek desek u podstawy ścianki kolankowej. Elewacja pld. na parterze dwuosiowa, na piętrze czterosiowa z balkonem pośrodku; w szczycie na osi bliźniacze okienko, flankowane mniejszymi okienkami doświetlającymi poddasze (analogicznie rozwiązany szczyt płn.). Elewacja wsch. trójosiowa; elewacja zach. na parterze czterosiowa z wejściem poprzedzonym przedsionkiem, na piętrze trójosiowa. Otwory okienne i drzwiowe o prostokątnym wykończeniu.

Dawny dom dyrektora huty szkła w Trąbkach jest ważnym dokumentem kultury materialnej gminy Pilawa. Posiada wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część założenia fabrycznego huty „Czechy”, a także istotny element układu przestrzennego miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania określa się w skali punktowej na 4 – dobry.

Budynek zachował historyczną bryłę, gabaryt oraz większość detalu architektonicznego. Kompozycja elewacji zniekształcona wtórnymi dobudówkami oraz prowizorycznymi naprawami. Istnieje możliwość odtworzenia historycznej formy w oparciu o ikonografię oraz badania architektoniczne.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Iwona Bartnik

mgr Iwona Bartnik
31.07.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków